



Date: 25.MAR.2022

Urgent : avis de sécurité (Field Safety Notice, FSN)

E2-331-100

E2-331-020

Mueller-Hinton Broth, cation-adjusted

#### À qui de droit

Coordonnées du fabricant légal

Bruker Daltonics GmbH & Co. KG
Michael Schubert — Responsable de la conformité réglementaire
Fahrenheitstr. 4
28359 Bremen, Allemagne
fieldactions.BDAL@bruker.com





Urgent : avis de sécurité (FSN) E2-331-100

E2-331-020

### Mueller-Hinton Broth, cation-adjusted

1. Informations sur les dispositifs concernés*						
1.	1. Type(s) de dispositif(s)*					
	E2-331-100,	E2-331-020 Mueller-Hinton Broth, ca	ation-adjust	ed.		
1.	2. Nom(	s) commercial(aux)				
	Mueller-Hinto	on Broth, cation-adjusted.				
1.	3. Identifiant(s) unique(s) de dispositif(s) (UDI-DI)					
		: 04251204327127 : 04251204327134				
1.	4. Objectif clinique principal du(des) dispositif(s)*					
1.	Mueller-Hinton Broth, cation adjusted (CAMHB) destiné à être utilisé dans des procédures de diagnostic qualitatif et quantitatif pour les tests de sensibilité aux agents antimicrobiens des bactéries aérobies à croissance rapide et anaérobies facultatives, isolées à partir des échantillons cliniques.  Le CAMHB peut être utilisé pour la culture d'une grande variété de micro-organismes exigeants et non exigeants. Pour des groupes de bactéries particuliers, il est conseillé d'ajouter un complément au bouillon. Le CAMHB est réservé à un usage professionnel.  5. Référence(s) du(des) dispositif(s)*					
	E2-331-100 ; E2-331-020.					
1.	6. Version du logiciel					
	Sans objet.					
1.	7. Plage des numéros de lots des produits concernés Liste A					
	Réf. N°	Nom du produit	Lot N°			
	E1-331-020	Mueller-Hinton Broth, cation-adjusted	0530122	8931121	9171121	
	E1-331-100	Mueller-Hinton Broth, cation-adjusted	0330122	0530122	0540122	
			6880921	7641021	8921121	
			8941121	9181121	9381121	





Réf. N°	Nom du produit	Lot N°		
E1-331-020	Mueller-Hinton Broth, cation-adjusted	1260221	6630821	7310921
		7480921	7581021	8061021
		8061021	8071021	8221021
		8371021	9571221	-
E1-331-100	Mueller-Hinton Broth, cation-adjusted	0320122	1260221	6430821
		6630821	6640821	6870921
		7320921	7480921	7490921
		7500921	8061021	8071021
		8221021	8371021	8381021

8. Dispositifs associés

Les produits concernés sont utilisés conjointement avec MICRONAUT-S ou MIC-Strip.

#### 2. Raison de la mesure corrective de sécurité sur le terrain (FSCA)\*

#### Description du problème du produit\*

Un sédiment se forme, ce qui entraîne une turbidité du milieu lorsqu'on l'agite. Au microscope, des bactéries en forme de bâtonnets sont visibles. La bactérie responsable de la contamination n'a pas encore été identifiée (lien de cause à effet). Les tests de culture sont toujours en cours. Après autoclavage, la présence d'une bactérie formant des spores est suspectée dans les tubes pour les milieux.

#### 2. Risque à l'origine de la FSCA\*

Les résultats des tests obtenus peuvent conduire à ne pas utiliser un antibiotique plus efficace pour le traitement, il n'y a aucun risque qu'un patient ne reçoive pas de traitement. Un retard dans le diagnostic peut survenir en raison d'un résultat invalide, dû à des antibiogrammes peu plausibles ; dans ce cas, l'utilisateur devrait refaire le test.

- 2. 3. Probabilité d'apparition du problème
  - La fréquence est estimée à 25 % du produit actuellement sur le terrain.
- 2. 4. Risque prévu pour le patient/les utilisateurs

Les résultats des tests obtenus peuvent conduire à ne pas utiliser un antibiotique plus efficace pour le traitement.

2. 5. Informations supplémentaires pour aider à caractériser le problème

Voir point 2.3 — Probabilité de survenue du problème.

2. 6. Contexte du problème

Source : Réclamations de clients.

Cause première : Matériau brut non conforme.

Pour plus de détails, voir la section 2.1.

7. Autres informations relatives à la FSCA

Aucune.



FSN Réf. : FSN\_FA-2022-001 FSCA Réf. : FSCA\_FA-2022-001

	3. Type de mesures pour atténuer le risque*		
3.	1. Liste A (réf. Section 1.7) — Mesures à prendre par l'utilisateur*		
	☐ Identifier le dispositif ☐ Mettre en quarantaine le dispositif		
	☐ Renvoyer le dispositif		
	☐ Modification/inspection du dispositif sur site		
	☐ Suivre les recommandations de prise en charge des patients		
	☐ Prendre connaissance de la modification/du renforcement des instruc	tions d'utilisation (IFU)	
	☐ Autre ☐ Aucune		
	2. Liste B (réf. Section 1.7) — Mesures à prendre par l'utilis	sateur*	
	☐ Identifier le dispositif ☐ Mettre en quarantaine le dispositif		
	☐ Renvoyer le dispositif ☐ Détruire le dispositif		
	☐ Suivre les recommandations de prise en charge des patients		
	☐ Prendre connaissance de la modification/du renforcement des instruc	tions d'utilisation (IFU)	
	☐ Autre ☐ Aucune		
3.	Dans quel délai la ou les mesures doivent-elles être prises ?      O8	.APR.2022	
3.	4. Dispositions spécifiques pour : IVD		
	Le suivi des patients ou l'examen des résultats antérieurs des pat recommandés ? Non	ients sont-ils	
	Se référer à 2.4 — Risque prévu pour le patient/les utilisateurs.		
3.	5. La réponse du client est-elle nécessaire ? * (Si oui, formulaire joint précisant la date limite de retour)	Oui	
3.	6. Mesures prises par le fabricant		
	<ul> <li>☑ Retrait du produit</li> <li>☑ Mise à niveau du logiciel</li> <li>☑ Autre</li> <li>☑ Modification/inspection du dispositif su</li> <li>☑ Modification des instructions d'utilisation</li> <li>☑ Aucune</li> </ul>		
	Les lots de produits affectés ont été retirés de tous les points de la chaîne de Bruker.	d'approvisionnement	
3	7. D'ici à quelle date les mesures doivent-elles être prises ?	MAI.2022	



FSN Réf. : FSN\_FA-2022-001 FSCA Réf. : FSCA\_FA-2022-001

3.	8. Le FSN	I doit-il être communiqué au patient/à l'utilisateur final ?	Non
3	9. Si oui, le fabricant a-t-il fourni des informations supplémentaires adaptées au patient/à l'utilisateur dans une lettre/fiche d'information destinée au patient/utilisateur ou à l'utilisateur non professionnel ?		
	Non	Non annexée à ce FSN	

		4. Informations générales*			
4.	1.	Type de FSN*	Nouvelle		
4.	2.	Pour le FSN mis à jour, numéro de référence et date du FSN précédent	Sans objet.		
4.	3.	Pour le FSN mis à jour, nouvelles in	nformations clés comme suit :		
		Sans objet.			
4.	4.	D'autres conseils ou informations déjà attendu(e)s dans le suivi FSN ? *	l l		
4	5.	5. Si un suivi FSN est prévu, sur quoi les autres conseils doivent-il porter ?			
		Sans objet.			
4	6.	Délai prévu pour le suivi FSN	Pas encore planifié.		
4.	1	7. Informations sur le fabricant (Pour les coordonnées du représentant local, voir la page 1 de la présente FSN)			
		a. Nom de l'entreprise	Bruker Daltonics GmbH & Co. KG		
		b. Adresse	Fahrenheitstr. 4, 28359 Bremen, Allemagne		
		c. Adresse du site web	www.bruker.com		
4.	8.	L'autorité (réglementaire) compét communication aux clients. *	ente de votre pays a été informée de cette		
4.	9.	Liste des pièces jointes/annexes :	Aucune.		
4.	10	. Nom/Signature	Francesco Capotorto Complaint Manager		

FSN Réf. : FSN FA-2022-001 FSCA Réf. : FSCA FA-2022-001



#### Transmission de cet avis de sécurité

Cet avis doit être transmis à toutes les personnes qui doivent être informées au sein de votre organisation ou à toute organisation auxquelles les dispositifs potentiellement concernés ont été transférés. (le cas échéant)

Veuillez transférer cet avis aux autres organisations sur lesquelles cette mesure a un impact. (le cas échéant)

Veuillez maintenir le niveau de sensibilisation à cet avis et à la mesure qui en découle pendant une période appropriée, afin de garantir l'efficacité de la mesure corrective.

Veuillez signaler tout incident lié à un dispositif au fabricant, au distributeur ou au représentant local, ainsi qu'à l'autorité nationale compétente le cas échéant, car cela est source d'importants retours d'informations.\*

Remarque : Les champs indiqués par \* sont considérés comme nécessaires pour tous les FSN. Les autres sont facultatifs.

FSN Réf.: FSN\_FA-2022-001 FSCA Réf.: FSCA\_FA-2022-001



# <u>Annexe 1 — Inspection des dispositifs — Applicable aux lots de produits de la liste B</u>

### Veuillez inspecter les lots de produits de la liste B (réf. Section 1.7) comme indiqué ci-dessous.

- 1. Avant d'utiliser le tube prêt à l'emploi pour le milieu, vérifiez visuellement la présence d'un éventuel sédiment au fond du tube.
- 2. Si le tube est retourné et que des sédiments sont présents, une turbidité apparaîtra dans le milieu.
  - a. Si AUCUN sédiment ni turbidité n'est présent, le milieu peut être utilisé.
  - b. En cas de présence de sédiments ou d'une turbidité, le produit doit être mis au rebut de manière appropriée.

Pour le remplacement, veuillez contacter votre fournisseur local.





# <u>Annexe 2 — Formulaire d'accusé de réception — Applicable aux lots de produits de la liste A et de la liste B</u>

À renvoyer à Bruker Daltonics GmbH & Co. KG Par courriel (format PDF) : <u>fieldactions.BDAL@bruker.com</u>

Veuillez nous envoyer **immédiatement** ce formulaire, celui-ci tient lieu d'accusé de réception et de confirmation d'achèvement.

Accusé de réception (AOR) — Confirmation d'achèvement (AOC)				
☐ J'accuse/nous accusons réception de cette information client et la transmets(tons) à tous les utilisateurs concernés.				
$\square$ Je confirme/nous confirmons que (nombre) unités d'emballage du produit ont été correctement détruites.				
☐ Veuillez nous établir	un avoir pour (nombre) unités d'emballage.			
☐ Veuillez nous envoyer un remplacement gratuit pour (nombre) unités d'emballage.				
☐ Nous n'avons besoin	☐ Nous n'avons besoin ni d'un avoir ni d'un remplacement.			
Numéro(s) de lot des produits détruits				
Nom de l'entreprise				
Nom (en caractères d'imprimerie)				
Signature				
Courriel				
Date (JJ.MM.AAAA)				