

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 12/05/2021

Réactif - Elecsys Troponin I STAT-Elecsys Troponin I, Elecsys proBNP II-Elecsys proBNP II STAT - Roche Diagnostics

L'ANSM a été informée de la mise en oeuvre d'un	ne action de sécurité / retrait de lot / retrait	de produit
effectuée par la société Roche Diagnostics GmbH	1 .	

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2105780.

Télécharger le courrier

Télécharger l'annexe