

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 11/06/2024

Pompe à insuline externe – MiniMed 640G Insulin Pump, MiniMed 780G Insulin Pump, MiniMed 740G Insulin Pump – Capuchon de la pile

Information destinée aux professionnels de santé et prestataires de santé à domicile

Nous avons été informés par la société Medtronic d'une action de sécurité concernant des pompes à insuline MiniMed 640G et certaines pompes MiniMed 740G et 780G.

Le capuchon de la pile de ces pompes, référencé ACC-1527, doit être remplacé par un nouveau modèle, référencé ACC-1529.

En effet, le <u>capuchon de pile</u> de la pompe ACC-1527 est à l'origine de pannes d'alimentation de la pompe qui, en arrêtant d'administrer l'insuline, fait courir un risque d'hyperglycémie pouvant aller jusqu'à l'acidocétose diabétique.

Le fabricant a transmis aux patients utilisant ces pompes à insuline, via les prestataires de santé à domicile (Psad), un courrier d'information accompagné d'un exemplaire du nouveau capuchon.

Avant de procéder à l'installation du nouveau capuchon en remplacement de l'ancien, les patients doivent d'abord vérifier s'ils sont concernés par ce remplacement. Pour cela, ils peuvent se référer au courrier patients/utilisateurs ci-dessous.

En cas de doute, les patients doivent se rapprocher de leur professionnel de santé ou de leur Psad.

Les professionnels de santé, les Psad et les patients concernés ont reçu les courriers ci-dessous. Un formulaire d'accusé réception est également à compléter et à renvoyer par les prestataires de santé.

Téléchargez le courrier aux professionnels de santé	
Téléchargez le courrier aux prestataires de santé à domicile	
Téléchargez le courrier patients/utilisateurs	
Téléchargez le formulaire d'accusé réception	

Consultez l'information publiée le 10/06/2022 :

Pompe à insuline externe – MiniMed 640G Insulin Pump (35983), MiniMed 780G Insulin Pump (64891), Medtronic MiniMed – Capuchon de la Pile

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2215435.