

Information de suivi

Réseau de distribution de logiciels et Programmeurs Associés

Mise à jour logicielle

Nom du produit	Numéro de modèle
Programmeur CareLink™ 2090	2090 ; Tous les numéros de série
Programmeur CareLink Encore™ 29901	29901 ; Tous les numéros de série

Octobre 2019

Référence Medtronic : FA844 Phase II

Cher Professionnel de santé, Ingénieur Biomédical, Correspondant de matériovigilance,

Medtronic implémente une mise à jour logicielle des programmeurs pour renforcer les contrôles de cybersécurité. Comme pour l'entretien de routine des programmeurs, un représentant Medtronic ou un personnel autorisé installera la mise à jour sur chaque programmeur. Cette mise à jour du programmeur (modèle 9986 V3.0 pour les programmeurs 2090 et SW028 V9.0 pour les programmeurs Encore) supportera les futures installations logicielles.

L'utilisation clinique du programmeur n'est pas affectée par cette mise à jour logicielle. Aucune mesure n'est requise pour vos patients porteurs d'un dispositif implantable.

Si vous avez des questions concernant cette information, veuillez contacter votre représentant Medtronic.

Sincères salutations,



Nicolas Pivert

Directeur France – Groupe Cardio-vasculaire