

URGENT Field Safety Notice Avis de sécurité RAPPEL DE LOT – Formulaire de réponse client

1. Field Safety Notice (FSN) information				
	Reference number	FSN-20-001		
FSN [Date	23 Décembre 2020		
		Kit de base de cathéter à double lumière 5 Fr Synergy CT PICC™		
Code produit / Code Vygon		Code produit : A14-05260 Code catalogue VYGON : VHLA14-05260		
Lots		A004805 et A005381		
2. Info	ormations Client			
Numé	ero client			
Nom	de l'établissement de santé			
Adres	sse			
Nom	du contact			
Titre	ou fonction			
Numé	ro de téléphone			
Numé	ero de fax			
Email				
3. Act	ions menées par le client au sein de s	son établissement de santé		
	☐ J'accuse réception de cet avis de sécurité et je confirme l'avoir lu et compris			
☐ J'ai mis en place toutes les actions demandé		dées par cet avis de sécurité		
	Les informations de cet avis de sécurité ont été communiquées à tous les utilisateurs concernés et les mesures nécessaires ont été mises en œuvre.			
J'ai des produits de ces lots à renvoyer- comprenvoi pour le(s) lot (s)		ompléter la quantité et la date de	Lot: Qté:	

Lot Qté



Date I	imite de retour de ce laire	Sous 1 semaine			
Fax		01 39 92 64 82			
Adres	se	5 rue Adeline 95440 ECOUEN			
Helpline Client		Service client 01 39 92 63 81 Service qualité 01 39 92 65 69			
Email		VGLFSN@vygon.com			
4. Acc	4. Accusé de réception à retourner				
Date					
Signa	ture				
Nom e	en caractère majuscule				
		_			
□ Notre établissement n'a plus de produits concern		duits concernés disponibles	Q.O.		
J'ai des produits de ces lots, détruits au sein de l'établissement, compléter la quantité et la date de destruction		Lot :			
	l'ai des produits de ces lots détruit	s au sain de l'établissement compléter	Lot: Qté :		
				V	alue Lile

Il est important que votre établissement confirme avoir reçu cet avis de sécurité, FNS, et mette en œuvre les mesures décrites.

Nous avons besoin de votre réponse pour suivre l'avancement de cette mesure corrective.



Sce. Qualité: 2 01 39 92 65 69

↑ VGLFSN@vygon.com

Ecouen, le 23 Décembre 2020

Notre référence : «N de Chrono»

Référence HLIC: FSN-20-001

URGENT - FIELD SAFETY NOTICE / RAPPEL DE LOT Objet:

Kit de base de cathéter à double lumière 5 Fr Synergy CT PICC™

REF. A14-05260 lots A004805 et A005381

distribués par VYGON sous code VHLA14-05260

«Titre de Civilité»,

Nous vous transmettons ci-joint de l'Avis de sécurité FSN-20-001 mis en œuvre par le fabricant légal Health Line International Corporation pour les cathéters Synergy CT PICCTM 5Fr 60cm Double Lumière Kit de base REF. A14-05260 lots A004805 et A005381

qui vous ont été distribués sous le code catalogue Vygon VHLA-05260.

Le fabricant légal a identifié un risque de désolidarisation du raccord luer lock rouge de l'extrémité proximale de la ligne d'extension du cathéter au cours de son utilisation.

Nous vous demandons de prendre connaissance de cet avis de sécurité, de placer en quarantaine et de nous retourner tous les produits que vous avez encore en stock,

pour les cathéters de ces lots qui seraient actuellement posés sur des patients, nous recommandons de les remplacer le plus rapidement possible et de les détruire selon les recommandations de votre établissement,

et de diffuser cet avis de sécurité à tous les utilisateurs potentiels de ce dispositif au sein de votre établissement.



Service Clients France Tél: 01.39.92.63.81 Fax: 01.39.90.29.37

Service Clients Export Tél: 01.39.92.64.15 Fax: 01.34.29.19.34

Service Comptabilité <u>Clients</u>: Tél: 01.39.92.63.65 Fournisseurs: Tél: 01.39.92.63.64





Adresse postale : 8 rue de Paris 95440 Ecouen - France

Siège social : 5 rue Adeline 95440 Ecouen - France

www.vygon.com



Nous vous demandons de bien vouloir accuser réception de cet Avis de sécurité, de compléter et de nous retourner le formulaire de réponse ci-joint.

L'ANSM est informée de cette mesure de sécurité.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter directement notre Service Clients au 01.39.92.63.81 ou notre correspondant qualité France, M.MARTIN au 06.11.85.17.92 ou par email à pmartin@vygon.com.

Nous vous présentons nos excuses pour le désagrément occasionné et vous prions d'agréer, «Titre_de_Civilité», l'expression de nos salutations distinguées.

Christine OBER -

Directeur Qualité / Affaires Réglementaires Postmarché



Tél: 1-801-773-7798 Fax: 1-855-228-1336 www.hlic.net

Référence FSN: FSN-20-001 Référence FSCA: FSCA-20-001

Date: mercredi 23 décembre 2020 08:57:22

AVIS DE SÉCURITÉ (FSN) URGENT Cathéter à double lumière Synergy CT PICC™

À l'attention de : Gestion des risques / Coordinateur des rappels / Gestionnaire des stocks / Responsable de la vigilance des dispositifs médicaux / Distributeurs / Cliniciens Approvisionnement en matériel / Chaîne d'approvisionnement

Coordonnées du représentant local (nom, e-mail, téléphone, adresse, etc.)

Cher client,

Merci d'être un client fidèle de Health Line International Corp. (HLIC) et un partenaire essentiel pour développer l'espace d'accès vasculaire avec nous. La sécurité des patients et des résultats positifs sont au cœur de tout ce que nous faisons à HLIC. Veuillez suivre les instructions détaillées dans le FSN ci-dessous. Nous vous présentons nos excuses pour tout désagrément résultant de ce problème, et nous vous remercions d'avance de nous aider à le résoudre aussi rapidement et efficacement que possible.

Pour de plus amples informations, une assistance ou le signalement de toute conséquence néfaste pour la santé liée au problème décrit dans cet avis de sécurité FSN, veuillez contacter votre représentant HLIC local ou Emergo Europe.

e à la clientèle d h 00 et 17 h 00 HNR 7-847-4542 nerservice@hlic.net

Cordialement,

Gracie Sierra Responsable de l'assurance qualité Health Line International Corp.

Aaron Faulkner

Directeur de la réglementation et de la qualité

Health Line International Corp.

Tél: 1-801-773-7798 Fax: 1-855-228-1336 www.hlic.net

Référence FSN : FSN-20-001 Référence FSCA : FSCA-20-001

AVIS DE SÉCURITÉ (FSN) URGENT

Cathéter à double lumière Synergy CT PICC™ Risque traité par le FSN

1. Informations sur les dispositifs concernés

1. Type(s) de dispositif(s)

Le cathéter à double lumière Synergy CT PICC™ 5 Fr est un dispositif stérile à usage unique destiné à un accès périphérique à court ou à long terme (inférieur ou supérieur à 30 jours) au système veineux central. Le cathéter comporte deux tubes d'extension destinés à la perfusion, à la thérapie intraveineuse, au prélèvement sanguin et à l'injection de produit de contraste. L'extrémité proximale de l'un des tubes est identifiée par un raccord luer lock transparent et l'autre par un raccord luer lock rouge.



1. 2. Nom(s) commercial(aux)

Kit de base de cathéter à double lumière 5 Fr Synergy CT PICC™ Kit de soins de cathéter à double lumière 5 Fr Synergy CT PICC™

1. 3. Identificateur(s) unique(s) du dispositif (UDI-DI)

00876604001183 00876604000704

1. 4. Objectif clinique principal du (des) dispositif(s)

Le SYNERGY™ CT PICC est indiqué pour un accès périphérique à court ou à long terme (inférieur ou supérieur à 30 jours) au système veineux central pour la perfusion, la thérapie par voie intraveineuse, l'échantillonnage du sang et l'injection de produit de contraste.

1. 5. Modèle du dispositif / Catalogue / Numéro(s) de pièce

A14-05260 A14-05260-N

1. **6. Version du logiciel**

S.O. – Ce dispositif n'est pas un dispositif logiciel et n'intègre pas de logiciel.

1. 7. Numéro du lot ou de série de la gamme concernée

A004805 A004861 A004960 A004999



Tél: 1-801-773-7798 Fax: 1-855-228-1336 www.hlic.net

Référence FSN : FSN-20-001 Référence FSCA : FSCA-20-001

1	9 Dienocitife accocióe	
	A005551	
	A005425	
	A005381	
	A005330	
	A005296	

1. 8. Dispositifs associés

Le kit de cathéter central à insertion périphérique (PICC) contient : Synergy™ CT PICC, aiguilles de sécurité de 7 cm × 1 ga avec pointe à écho, stylet à fil torsadé de 75 cm × 0,038 cm, fil de guidage en nitinol de 45 cm × 0,046 cm, introducteur détachable de 5,5 Fr, seringue de 10 cc, mètre ruban, valves sans aiguille, scalpel de sécurité, dispositif de fixation.

2 Motif des actions correctives de sécurité (FSCA)

2. 1. Description du problème du produit

Le raccord luer lock rouge, à l'extrémité proximale du tube d'extension, peut se déloger (se séparer) du tube d'extension pendant l'utilisation.

2. Risque donnant lieu à la FSCA

Si le raccord luer lock rouge se déloge (se sépare) de l'extrémité proximale du tube d'extension, le risque potentiel d'embolie gazeuse, de perte de sang (exsanguination), de contamination ou d'infection augmente. Les événements indésirables qui pourraient être causés par de tels risques comprennent la gêne, l'hypotension, les vertiges, les battements de cœur irréguliers, l'essoufflement, les douleurs thoraciques, la vision floue, l'anxiété. HLIC n'a reçu aucune plainte concernant les risques et les événements indésirables énumérés ci-dessus de la part des clients pour les produits concernés.

2. 3. Probabilité de la survenue du problème

HLIC a déterminé que 6 événements se sont produits sur un total de 1 809 dispositifs placés sur le marché. Selon l'analyse de la probabilité de l'occurrence de HLIC, la probabilité est environ 3,3 % ou moins donnant une faible probabilité que le problème se pose.

2. 4. Risque prévisible pour les patients/utilisateurs

Étant donné que le danger a une gravité importante et une faible occurrence possible, on prévoit un risque modéré à faible pour les patients et les utilisateurs.

2. 5. Autres informations pour aider à caractériser le problème

HLIC a déterminé que le produit concerné est limité à deux (2) modèles spécifiques avec des lots et des quantités clairement identifiés.

2. 6. Contexte du problème

Six (6) plaintes ont été signalées sur le dispositif de cathéter sans événements indésirables pour aucun patient ou utilisateur. La détermination de la cause profonde continue d'être étudiée. D'après les données initiales recueillies, on pense que seul le raccord luer lock rouge est touché. Dans un avenir proche, HLIC a mis en place un contrôle total de tous les produits en cours de production avant de passer aux produits finis.

2. 7. Autres informations relatives à la FSCA

Pour engager la responsabilité de HLIC en tant que fabricant, cette FSCA-20-001 est mise en œuvre pour retourner tout produit inutilisé sur le marché par l'intermédiaire des distributeurs désignés. 1 809 dispositifs sont concernés par ce problème, bien qu'il soit probable que la majorité ait déjà été utilisée.

3. Type d'action pour atténuer le risque



Health Line International Corporation 5675 West 300 South
Salt Lake City, Utah 84104, USA
Tél : 1-801-773-7798
Fax : 1-855-228-1336

www.hlic.net

Référence FSCA: FSCA-20-001 Référence FSN: FSN-20-001

3.	1. Action à prendre par l'utilis	Action à prendre par l'utilisateur		
	☑ Identifier le dispositif☑ Détruire le dispositif	lettre en quarantaine le dispositif	⊠ Retourner le dispositif	
	☐ Modifiction/contrôle de dis	☐ Modifiction/contrôle de dispositif sur place		
	☐ Suivre les recommandatio	☐ Suivre les recommandations de prise en charge des patients		
	☐ Prendre note de la modific	ation/renforcement du mode d'emp	bloi	
	☐ Autre ☐ Aucu	ine		
	identifiés à la section 1.7. La	Cette action concerne tous les cathéters Synergy CT PICC dont les numéros de lot sont identifiés à la section 1.7. La distribution ou l'utilisation d'un produit concerné restant doit cesser immédiatement. Pour les dispositifs déjà implantés, veuillez voir la section 3.3.		
	en remplissant et en renvoya les membres du personnel co transféré/approvisionné à un	avez reçu cette communication et ent le formulaire « Réponse du clien oncernés sont informés de cette ac autre établissement ou organisation fournissant une copie de ce FSN.	t » ci-joint. Assurez-vous que tion. Si ce dispositif a été	
3.	2. Dans quel délai l'action doit-elle être achevée ?	Cessez immédiatement d'utiliser indiqué dans la liste de la sectior dispositifs concernés de votre stoces dispositifs sont stockés dans Séparez les dispositifs dans un eles renvoyer à votre distributeur de	1.7 et renvoyer tous les ock, quel que soit l'endroit où votre établissement. Indroit sûr, en attendant de	
3.	3. Considérations particulière	Considérations particulières pour : Dispositif implanté		
	Le suivi des patients ou l'examen des résultats antérieurs des patients est-il recommandé ? Non.			
	par les lots identifiés à la section les directives institutionnelles.	ILIC recommande de vérifier l'état du cathéter d'un patient s'ils sont connus pour être affectés ar les lots identifiés à la section 1.7 et en remplaçant le cathéter dès que possible. Rejet selon es directives institutionnelles.		
3.	4. La réponse du client est-ell (Si oui, joindre le formulaire préci-		Oui, veuillez retourner le formulaire de vérification	
3.	Action prise par le fabricant			
	☐ Mise à niveau de logiciel	□ Modifiction/contrôle de dispositif □ Changement de mode d'e □ Aucune	•	
	D'autres actions, y compris d retour du dispositif sur le mar	es tests supplémentaires, sont enti ché.	reprises pour permettre le	
3.	6. Dans quel délai l'action doit-elle être achevée ?	FSN-20-001 de la part des clien 2021	ts, achevée au 31 janvier	



Health Line International Corporation 5675 West 300 South Salt Lake City, Utah 84104, USA Tél: 1-801-773-7798 Fax: 1-855-228-1336

www.hlic.net

Référence FSCA: FSCA-20-001 Référence FSN: FSN-20-001

			Fermeture de la FSCA-20-001	1 d'ici le 1er mars 2021
3.	7.	Le FSN doit-i être communiq profane ?	ué au patient/utilisateur	Non
3.	8.	Si oui, le fabricant a-t-il fourni des informations supplémentaires adaptées au patient/utilisateur profane dans une lettre/feuille d'information destinée au patient/utilisateur professionnel ou profane ?		
		S.O.	•	

	4.	Informations générales		
4.	1. Type de FSN	Nouveau		
4.	2. Pour le FSN mis à jour, numéro de référence et date de la FSN précédente	S.O. – II s'agit d'un nouveau FSN		
4.	3. Pour le FSN mis à jour, les nouvelle	es informations clés suivantes :		
	S.O. – Il s'agit d'un nouveau FSN			
4.	4. D'autres conseils ou informations sont-ils déjà attendus dans le FSN de suivi ?			
4.	5. Si un FSN de suivi est prévu, à quo	i devrait se rapporter l'avis supplémentaire :		
۳.	S.O. – FSN de suivi non prévu			
4.	6. Calendrier prévu pour le FSN de suivi	S.O. – FSN de suivi non prévu		
4.	7. Informations sur le fabricant			
	(Pour les coordonnées du représentant local, voir la page 1 de ce FSN)			
	a. Nom de la société	Health Line International Corporation		
	b. Adresse	5675 West 300 South		
		Salt Lake City, Utah 84104, USA		
	c. Adresse du site Web	www.hlic.net		
4.	8. L'autorité (réglementaire) compét communication aux clients.	ente de votre pays a été informée de cette		
4.	9. Listes des pièces jointes/annexes :	Formulaire de réponse des clients		
4.	10. Nom/signature			
		Gracie Sierra		
		Responsable de l'assurance qualité		
		Health Line International Corporation		

Transmission de cet avis de sécurité		
Cet avis doit être transmis à toutes les personnes qui doivent être informées au sein de votre organisation ou à toute organisation où les dispositifs potentiellement affectés ont été transférés. (Le cas échéant)		
Veuillez transmettre cet avis aux autres organisations sur lesquelles cette action a un impact. (Le cas échéant)		



Tél: 1-801-773-7798 Fax: 1-855-228-1336 www.hlic.net

Référence FSN : FSN-20-001 Référence FSCA : FSCA-20-001

Demeurez vigilant par rapport à cet avis et les actions qui en découlent pendant une période appropriée afin de garantir l'efficacité des actions correctives.

Veuillez signaler tout incident lié à un dispositif au fabricant, au distributeur ou au représentant local, et à l'autorité nationale compétente le cas échéant, car cela permet d'obtenir un retour d'information important.

Il est important que votre organisation prenne les mesures détaillées dans le FSN et confirme que vous avez reçu le FSN.

La réponse de votre organisation est la preuve dont nous avons besoin pour suivre l'évolution des actions correctives et que vous avez reçu le FSN.