

Mise à jour de l'information urgente de sécurité**Connectivité intermittente du Module d'interface stérile (SIM) de la chirurgie assistée par robot
(RAS) Hugo™****Rappel**

Juillet 2025

Référence Medtronic : FA1473

Cher Professionnel de santé,

Medtronic étend une précédente information urgente de sécurité sur le terrain pour y inclure des numéros de série spécifiques supplémentaires du module d'interface (SIM) stérile Hugo™ RAS utilisé avec le système Hugo™ RAS. Ces numéros de série supplémentaires sont ceux d'un design SIM plus ancien présentant un risque de connectivité intermittente.

Vous trouverez ci-joint l'information urgente de sécurité initiale qui fournit des informations supplémentaires au sujet de l'Avis urgent de sécurité sur le terrain FA1473 "Connectivité intermittente du module d'interface stérile (SIM) Hugo™ RAS (Chirurgie assistée par robot)". Une pièce jointe supplémentaire reprenant la liste des numéros de série supplémentaires concernés (pièce jointe n° 3) a également été ajoutée pour faciliter la consultation du nouveau champ d'application.

Medtronic vous demande de prendre les mesures suivantes :

- Prenez connaissance de l'avis de sécurité sur le terrain et des documents mentionnés ci-dessus contenus en pièces jointes.
- Communiquez immédiatement au sujet de cette information urgente de sécurité sur le terrain en avertissant l'ensemble du personnel dans tous les environnements de soins dans lesquels le système Hugo™ RAS est utilisé.
- Veuillez remplir et renvoyer par mail le formulaire d'accusé de réception joint à cette lettre confirmant que vous avez reçu ces informations à affaires.reglementaires@medtroninc.com.

Medtronic

Medtronic France SAS

9, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

RCS Paris B 722008232

www.medtronic.fr

Tel 01 55 38 17 00

Medtronic indique que la poursuite de l'utilisation du système Hugo™ RAS est considérée comme appropriée après un examen interne comparant le bénéfice pour les patients à tout risque potentiel susceptible de se produire dans le cadre de cette action spécifique sur le terrain.

Nous nous excusons pour toute interruption que cette action pourrait entraîner. Nous nous engageons à assurer la sécurité des patients et nous vous remercions de l'attention particulière que vous porterez à cette information.

Cordialement,

Virginie Paolini

Surgical Robotics Leader | France

Pièces jointes :

1. FA1473 : Information urgente de sécurité sur le terrain "Connectivité intermittente du Module d'interface stérile (SIM) Hugo™ RAS (Chirurgie assistée par robot)"
3. Annexe 1 : liste des numéros de série concernés
4. Annexe 2 : formulaire de confirmation de réception
5. Annexe 3 : liste des numéros de série supplémentaires concernés

Liste des numéros de série supplémentaires concernés

Année (3 premiers caractères alphanumériques)	SIM (3 caractères alphabétiques suivants)	Plage (4 derniers caractères numériques)	GTIN	Numéro de série
C21	AMA	Tous	10884521740396	Tous les numéros de série sont concernés.
	AMC			
	AMH			
	AMK			
	AMM			
C22	AMA		10884521826564	
	AMB			
	AMC			
C24	AMA		0142 - 0175	
	AMG			