



Objet : Information de sécurité
Référence : IDC1030, IDC1230
Lot : 22030906A, 21092415A, 21110416B

Montreuil,
le 26 août 2025

Docteur,

Le service Qualité de IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL a constaté une erreur d'étiquetage concernant la :

Référence : IDC1030 - N° de lot : 22030906A	UDI : 03662174013827	Basic UDI : 03662174IMPLANTLU
Référence : IDC1230 - N° de lot : 21092415A	UDI : 03662174013834	
Référence : IDC1230 - N° de lot : 21110416B	UDI : 03662174013834	

Description du problème :

Après analyse en interne une erreur d'étiquetage a été constatée. En effet, les implants dentaires des lots 22030906A, 21092415A et 21110416B ont été conditionnés avec la vis de cicatrisation de référence M alors que l'étiquetage indique la vis de cicatrisation de référence O.

Risque patient :

Aucun risque patient a été identifié car les lots d'implants dentaires mentionnés dans ce courrier ont été conditionnés avec la bonne vis.

Mesures prises par le fabricant :

Un contrôle des stocks et un reconditionnement ont été mis en place en interne.

Actions destinées aux utilisateurs :

Aucune action n'est à mettre en place par les praticiens.

Contact :

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter notre service client au +33 1 48 70 70 48 ou par mail à l'adresse rad@idi-dental.com.

Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre disposition.