

Suivi : Notification URGENTE de sécurité produit

Moniteur Tempus Pro

Déploiement de la solution logicielle (FSN-2024-CC-EC-023)

Publication de la mise à jour du manuel d'utilisation et du guide supplémentaire du laryngoscope vidéo (FSN-2024-CC-EC-042)

17 octobre 2025

À l'attention des clients et des distributeurs,

Ce communiqué est destiné à vous informer des points suivants :

- La solution relative à la notification **FSN-2024-CC-EC-023** (Problèmes logiciels avec le Tempus Pro) a été déployée dans la version vx.40 du logiciel. Philips vous contactera pour organiser la mise à jour dans le cadre de l'action corrective **FCO86700012**.
- La solution relative à la notification **FSN-2024-CC-EC-042** (Le laryngoscope vidéo connecté au démarrage provoque une erreur) a été déployée. Les documents mis à jour peuvent être téléchargés en recherchant le numéro du document fourni dans le tableau ci-dessous sur le site www.philips.com/IFU

Veuillez conserver ces documents dans vos dossiers.

Langue	Manuel d'utilisation de Tempus Pro	Guide supplémentaire du laryngoscope
Anglais	41-2036EN-12	42-2004EN-04
Tchèque	41-2036CS-10	42-2004CS-03
Allemand	41-2036DE-22	42-2004DE-07
Espagnol	41-2036ES-22	42-2004ES-07
Français	41-2036FR-23	42-2004FR-07
Italien	41-2036IT-17	42-2004IT-06
Néerlandais	41-2036NL-17	42-2004NL-06
Norvégien	41-2036NO-23	42-2004NO-07
Polonais	41-2036PL-10	42-2004PL-03
Suédois	41-2036SV-15	42-2004SV-06

- Les notifications FSN-2024-CC-EC-023 et FSN-2024-CC-EC-042 contenaient une erreur typographique. Les bonnes références Tempus Pro sont 00-1007 (et non 01-1007) et 00-1004-R (et non 01-1004-R).

Pour toute information complémentaire ou demande d'assistance concernant ce problème, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624 en vous munissant du numéro de série de l'appareil.

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Sharunyan Thavarajan
Directeur de la qualité