DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 30/03/2018

Scanners Ingenuity et Brilliance - Plusieurs références - Philips

Scanners Ingenuity et Brilliance - Plusieurs références - Philips - Information de sécurité

Références concernées :
Scanner Ingenuity Flex, Ingenuity CT, Ingenuity Core, Ingenuity Core128, Brilliance iCT, Brilliance iCT SP, Brilliance Big Bore Oncology, Brilliance Big Bore Radiology, Brilliance 16, Brilliance 40, Brilliance 64, IQon, Brilliance 6, Brilliance 10

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (30/03/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1805574.