DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 06/02/2018

Bactériologie - Cartes Vitek 2 AST-P631 - Biomérieux

Bactériologie - Cartes Vitek 2 AST-P631 - Biomérieux - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectué par la société BIOMERIEUX. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (06/02/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1721358.