DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 22/05/2018

Automates - Systèmes Vitros ECiQ/ECiQ Immunodiagnostic Systems, Vitros 3600 Immunodiagnostic Systems, Vitros 5600 Integrated Systems, Ortho-Clinical Diagnostics

Automates - Systèmes Vitros ECiQ/ECiQ Immunodiagnostic Systems, Vitros 3600 Immunodiagnostic Systems, Vitros 5600 Integrated Systems, Ortho-Clinical Diagnostics - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Ortho-Clinical Diagnostics.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (22/05/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1808314.