DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 30/05/2018

Automate - ABL9 - Radiometer Medical

Automate - ABL9 - Radiometer Medical - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Radiometer Medical.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (30/05/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1807985.