DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 28/11/2018

Réactifs Holotype HLA 96/7 Configuration B et CE et Holotype HLA 96/7 Configuration B et CE v2 - Omixon

Réactifs Holotype HLA 96/7 Configuration B et CE et Holotype HLA 96/7 Configuration B et CE v2 - Omixon - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Omixon Biocomputing Ltd.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint. (28/11/2018)

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1819296