DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 10/01/2019 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

Automates hématologie - Cytomètre en flux série FC500 - Beckman Coulter

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Beckman Coulter.

Les utilisateurs concernés ont reçu l’un des deux courriers ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1800934.

Télécharger le courrier