DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 05/02/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Moniteur hémodynamique - Philips Hemodynamic Application R1.0.1, Philips Medical Systems

L'ANSM a été informée de la mise en oeuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Philips Medical Systems.

Les deux établissements de santé concernés ont reçu le courrier ci-joint.
Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1901270.

Télécharger le courrier