DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 13/03/2019 - MIS À JOUR LE 20/04/2021

Défibrillateur externe - Reanibex800/Bexen Cardio - OSATU S. Coop

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société OSATU S. Coop.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1904973.

Télécharger le courrier