DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 21/03/2019 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

Automates Système intégré Vitros XT 7600, Vitros 3600, Vitros 5600 - Ortho-Clinical Diagnostics

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1904927.

Télécharger le courrier