DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 11/04/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Automates Cobas p501 post-analytical unit, Cobas p701 post-analytical unit - Roche Diagnostics

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Roche Diagnostics.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1906633.

Télécharger le courrier