DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 18/07/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Automate Phadia 1000 - Thermofisher

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Phadia AB.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1913233.

Télécharger le courrier