DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 06/08/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021

Scanner - RX- Ingenuity CT ; Ingenuity Core 128 ; Ingenuity Core ; iCT ; iCT SP ; Brilliance 64 ; IQon Spectral CT ; Ingenuity TF PET/CT ; Vereos PET/CT - Philips Medical Systems

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS MEDICAL SYSTEMS.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.
Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1914216.

Télécharger le courrier