DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 06/09/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Automates - UniCel DxH 600 Cellular Analysis System, UniCel DxH 800 Cellular Analysis System, UniCel DxH 900 Cellular Analysis System - Beckman Coulter

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société BECKMAN COULTER.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1813645.

Télécharger le courrier

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 16/07/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Automates UniCel DxH 600 Cellular Analysis System, UniCel DxH 800 Cellular Analysis System, UniCel DxH 900 Coulter Cellular Analysis System - Beckman Coulter

L'ANSM a été informée d'un rectificatif de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société BECKMAN COULTER.