DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 01/10/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Détecteur de niveau des solutions communes Alinity ci, Kit d’accessoires pour Alinity i et Kit d’accessoires n°2 pour Alinity c- Abbott

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société ABBOTT.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1917245.

Télécharger le courrier