DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 01/10/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Test rapide Biosynex Adenovirus/Rotavirus BSS - Biosynex

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société BIOSYNEX.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1912710.

Télécharger le courrier