DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 29/10/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

# Anatomocytopathologie - Automate Ventana HE 600 System - Roche Diagnostics

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Roche Diagnostics.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1918506.

Télécharger le courrier