DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 12/02/2020 - MIS À JOUR LE 15/04/2021

Automate Rotor-Gene Q - Qiagen

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Qiagen.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2001637.

Télécharger le courrier