DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 18/02/2020 - MIS À JOUR LE 15/04/2021

Biochimie - Automates - Analyseurs ABL90 Flex et ABL90 Flex Plus - Radiometer Medical

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Radiometer Medical.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2000858.

Télécharger le courrier