DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 18/03/2020 - MIS À JOUR LE 15/04/2021

# Automates – Analyseurs ABL800 - Radiometer Medical

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Radiometer Medical.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2002850.

Télécharger le courrier