DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 15/05/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Automates Accelerator a3600 Aliquoter Module, Accelerator a3600 Centrifuge Module & Accelerator a3600 c System Interface Module - Inpeco S.A.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Abbott.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2004768.

Télécharger le courrier

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 31/07/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Automate Accelerator a3600 IOM - Inpeco S.A.

L'ANSM a été informée de l'envoi d'un courrier complémentaire à l'action de sécurité effectuée par la société Abbott en mai 2020.