DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 04/06/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Biochimie - Automate - ABL80 FLEX/CO-OX - Radiometer Medical

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Radiometer Medical.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2005696.

Télécharger le courrier