DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/06/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Dispositif intra-utérin (stérilet) - IUB Ballerine Intrauterine Device - Ocon Medical Ltd - Laboratoire CCD

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société OCON Medical Ltd.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2007307.

Télécharger le courrier



PUBLIÉ LE 09/08/2021 - MIS À JOUR LE 29/08/2022

Stérilets IUB Ballerine : actualisations et recommandations

SURVEILLANCE - MATÉRIOVIGILANCE