DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 27/07/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Réactifs Plaques TBIL Vitros, Plaques BuBc Vitros et Plaques XT TBIL-ALKP Vitros - Ortho Clinical Diagnostics

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2010741.

Télécharger le courrier