INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 15/07/2021 - MIS À JOUR LE 30/11/2022

Réactif Elecsys CA 19-9 - Roche Diagnostics

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2001352.

L'ANSM a été informée de l'envoi d'un courrier complémentaire à l'une action de sécurité effectuée par la société Roche Diagnostics en mars 2021. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier Roche Diagnostics

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 30/11/2022

Réactif Elecsys CA 19-9 – Roche Diagnostics

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2001352.

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 01/03/2021 - MIS À JOUR LE 30/11/2022

Réactif Elecsys CA 19-9 - Roche Diagnostics

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2001352.