INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 24/12/2021

Réactif Liaison® Control Tg II Gen - DiaSorin

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2123286/R2123287.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société DiaSorin. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Diasorin