RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 15/11/2022

Automate BD Veritor Plus – Becton Dickinson Biosciences

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2201191.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'un retrait de produit effectuée par la société Becton Dickinson, complémentaire à l'action corrective mise en œuvre en février 2022.

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 02/03/2022 - MIS À JOUR LE 15/11/2022

Automate BD Veritor Plus - Becton Dickinson

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2201191.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Becton Dickinson