INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 13/03/2023

Réactif Liaison 25 OH Vitamin D Total Assay – DiaSorin

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2305494, R2305496.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société DiaSorin.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société DiaSorin