RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 11/05/2023

Réactif Liaison Cortisol - DiaSorin

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2310814.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre du retrait de plusieurs lots effectuée par la société DiaSorin. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société DiaSorin