RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 02/06/2023

Oxygène Médicinal Linde Healthcare 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille, Entonox 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille – Linde France

Niveau de rappel : Structures dispensatrices de gaz médicinaux.

Le Laboratoire Linde France procède, en accord avec l'ANSM, au rappel de certaines bouteilles des spécialités mentionnées ci-dessous :

- Oxygène Médicinal Linde Healthcare 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille LIV02R d'un volume de 02L (code article 2020137) CIP 34009 343 536 5 9
- Oxygène Médicinal Linde Healthcare 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille LIV05R d'un volume de 05L (code article 2020179) CIP 34009 343 542 5 0
- Oxygène Médicinal Linde Healthcare 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille LIV15R d'un volume de 15L (code article 2020197) CIP 34009 343 546 0 1
- Oxygène Médicinal Linde Healthcare 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille LIV02V d'un volume de 02L (code article 2020178) CIP 34009 368 766 4 4
- Oxygène Médicinal Linde Healthcare 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille LIV05V d'un volume de 05L (code article 2020129) CIP 34009 368 767 0 5
- Oxygène Médicinal Linde Healthcare 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille LIV15V d'un volume de 15L (code article 2020135) CIP 34009 368 768 7 3
- Oxygène Médicinal Linde Healthcare 200 bar, gaz pour inhalation, en cadre de 8 bouteilles C08 (code article 2020508) CIP 34009 560 574 2 9
- Entonox 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille d'un volume 05L (code article 3670123) CIP 34009 224 109 6 8
- Entonox 170 bar, gaz pour inhalation, en bouteille d'un volume 15L (code article 3670127) CIP 34009 582 958 8 1

Ce rappel fait suite à un risque de présence d'huile à l'extérieur des bouteilles : sur le fût, sur le film d'inviolabilité et sur le chapeau des bouteilles.
127 bouteilles sont concernées par ce rappel et ont été distribuées auprès de 2 clients.

Rappel effectué en direct auprès des quatre clients destinataires de ces bouteilles.

Le message est envoyé uniquement auprès des clients concernés par ce rappel de lot. Aucun numéro d'alerte n'a donc été attribué à ce rappel.