URGENT – ACTION CORRECTIVE DE SECURITE
MISE À JOUR

<Date de déploiement de la lettre>

GEHC Réf. n° 78101-C

À l'attention des personnes suivantes :
Chef du service Échographie
Chef du service Urgences / Soins critiques
Chef du Service Musculosquelettique
Chef du service Anesthésie
Administrateur d'hôpital / Gestionnaires des risques
Service ingénierie biomédicale

Chère Cliente, Cher Client,

La présente lettre vise à vous informer que nous avons mis à jour le tableau des détails des produits concernés dans l'Avis urgent de sécurité (réf. GEHC n° 78101) que vous avez reçu récemment.

La section Détails des produits concernés a été révisée pour inclure les systèmes Venue Go R5 et Venue Fit R5 répertoriés ci-dessous.

Système Venue Go R5 (GTIN 00195278450319 / GTIN 00195278451774)
Système Venue Fit R5 (GTIN 00195278424938 / GTIN 00195278425041)

L'Avis urgent de sécurité mis à jour (GEHC Réf. n° 78101-2) avec les produits supplémentaires est inclus dans ce courrier.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée par cette action. Nous vous remercions de votre collaboration et de votre soutien continus.

Sincères salutations,

Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare