HOSPICES CIVILS DE LYON
Direction des Services Numériques
61 Boulevard Pinel
69500 BRON

Bron, le 22 octobre 2026,

Référence avis : 261022-HCL-Avis de sécurité

IMPORTANT – AVIS DE SECURITE

Pancarte IDE : actions non affichées à partir du 2ème jour lors de l'application d'un filtre sur un type d'action

A l'attention de tout utilisateur du dispositif médical (*IDE*)

Madame, Monsieur,

Les HOSPICES CIVILS DE LYON tiennent à vous informer d'un risque patient potentiel lié à l'utilisation du module *LAPCMP d'EASILY avec pour IUD-ID : 3665915000001*. Vous trouverez toutes les informations nécessaires détaillées ci-après.

DISPOSITIF(S) CONCERNE(S)

Les différentes versions maintenues du LAPCMP d'EASILY concernées par cet incident sont :

- V8.1.x, V9.0.x
- V8.0.x (non maintenue)

NB : Les versions v10.0.x et v10.1 (HCL) ne sont pas concernées par ce dysfonctionnement

NATURE DU PROBLEME ET EVALUATION DU RISQUE

Un dysfonctionnement a été identifié dans la pancarte IDE. Il se manifeste uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ✓ le paramètre ActiverNouveauFiltrage a la valeur « FALSE » ;
- ✓ un filtre porte sur un type d'action RESIN.

Dans ce cas, les occurrences des actions liées au type d'action du filtre sont affichées le premier jour, mais **ne sont plus affichées à partir du 2ème jour**.

Risque patient : une action prévue (administration, soin, surveillance) peut ne pas apparaître à l'écran à partir du 2ème jour, ce qui expose à un risque d'omission dans la prise en charge.

NB : les filtres portant directement sur des actions RESIN fonctionnent correctement. Le nouveau mode de filtrage (ActiverNouveauFiltrage = « TRUE ») n'est pas concerné.

ACTION IMMEDIATE / RECOMMANDATION D'UTILISATION

Conduite à tenir / paramétrage des FILTRES

Versions v8.1.x et v9.0.x

- Supprimer les « Types d'action » des filtres proposés en pancarte IDE et les remplacer par les actions correspondantes.
- Dans l'attente, les IDE ne doivent pas se fier à un filtre sur type d'action pour vérifier les actions prévues au-delà du premier jour, et doivent consulter la pancarte sans filtre.

Version v9.0.x uniquement

- Installer le correctif (voir ci-dessous).

ACTION(S) CORRECTIVE(S) MISE(S) EN ŒUVRE

v8.1.x
Cette version ne peut pas être corrigée : le développement d'un correctif y est jugé risqué et n'est donc pas proposé. Seule la modification des filtres décrite ci-dessus s'applique.

v9.0.x
Un correctif est disponible :

- Package CS_TempetePlus v08.20.22
- Disponible à partir du HF3 du CU14 de la v9.0.x

NB : la version 8.0.x n'étant plus maintenue et le bogue étant également présent sur celle-ci, il est demandé aux utilisateurs concernés de migrer vers une version maintenue.

Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération pour diffuser ces informations de sécurité à l'ensemble des personnes concernées par l'utilisation, l'exploitation, la surveillance et la maintenance du LAPCMP d'EASILY dans votre établissement et pour vous assurer de sa prise en compte.

Conformément à la réglementation en vigueur, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont informé l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) de ce risque, préalablement à l'envoi de ce courrier.

Pour toute question relative à ce courrier, n'hésitez pas à contacter vos chefs de projet HOPSIS.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-Christophe BERNADAC
Directeur des Services Numériques