Medtronic
Medtronic France SAS
9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
RCS Paris B 722008232
www.medtronic.fr
Tel 01 55 38 17 00

Information urgente de sécurité

Trousse anti-buée FRED™ 2

Risque de perte de solution anti-buée en raison d'une fuite

Alerte

Novembre 2026
Référence Medtronic : FA00013

Numéro d'enregistrement unique (SRN) du fabricant de l'UE : US-MF-000028763

Cher Professionnel de santé/Correspondant de matériovigilance

L'objet de ce courrier est de vous informer que Medtronic émet une information urgente de sécurité sur le terrain impliquant des lots spécifiques de la **trousse anti-buée FRED™ 2.** Selon nos dossiers, votre établissement a reçu des produits provenant des lots identifiés dans l'annexe A qui font partie de cette action. Des mesures d'atténuation ont été mises en place afin de réduire ce risque pour les produits nouvellement fabriqués.

Cet avis vise à sensibiliser au risque de fuite de solution du flacon qui, si elle pénètre dans le couvercle en Tyvek, pourrait affecter la barrière stérile et introduire un risque de biocontamination. Il inclut des informations supplémentaires d'atténuation des risques à l'attention des cliniciens. Aucune récupération de produits n'est demandée par Medtronic en réponse à cet avis de sécurité sur le terrain.

Description du problème :

Medtronic a identifié un risque que le flacon de la **trousse anti-buée FRED™ 2** présente une fuite de solution en raison de la variabilité du processus de fabrication. En raison de cette variabilité, une partie des numéros de lot du produit concerné s'est avérée présenter une fuite de la solution contenue dans le flacon. La solution qui fuit peut entrer en contact avec le couvercle en Tyvek. Si elle pénètre à travers le couvercle en Tyvek, l'intégrité de la barrière stérile du produit peut être affectée, ce qui introduit un risque de biocontamination.

Des enquêtes internes sur les numéros de lot du produit concerné ont révélé qu'environ 0,064% des unités présentaient des signes de fuite de solution. Une fuite de la solution se manifeste par des taches de liquide, une diminution du volume de solution à l'intérieur du flacon ou un emballage humide. Medtronic n'a reçu aucun rapport de confirmation de biocontamination.

Risque pour la santé :

L'utilisation d'une trousse anti-buée FRED™ 2 avec une barrière stérile compromise par une fuite de solution peut présenter un risque de biocontamination, ce qui peut entraîner un risque d'infection si un produit contaminé est utilisé sur le patient. Si le produit ne peut pas être utilisé, la procédure peut être prolongée pendant qu'un remplacement approprié est obtenu. Un examen des données disponibles sur les plaintes jusqu'au 23 octobre 2026 a identifié 56 plaintes liées à ce problème. Aucune blessure de patient n'a été signalée dans les données de plaintes examinées.

Informations d'atténuation des risques à l'attention des cliniciens :

Medtronic
Medtronic France SAS
9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
RCS Paris B 722008232
www.medtronic.fr
Tel 01 55 38 17 00

- **Avant utilisation**, inspectez la boîte, l'emballage et le contenu de la trousse anti-buée FRED™ 2 pour détecter toute trace d'humidité, de tache, de fuite visible, de perte d'intégrité de l'emballage ou de baisse de volume de la solution.
    - Voir l'annexe B pour des exemples de signes potentiels de fuite de liquide et du volume de liquide attendu dans la trousse anti-buée FRED™ 2
    - Remarque : Si la trousse anti-buée FRED™ 2 est contenue dans une trousse plus grande, comme une trousse de procédure, les autres contenus ne sont pas affectés à condition que leur emballage soit intact.
- **Si l'une de ces conditions est** observée ou si la trousse anti-buée FRED™ 2 est suspectée d'être humide :
    - N'utilisez pas le produit et ne l'introduisez pas dans le champ stérile.
    - Veillez à ce que le produit ne soit pas utilisé et mettez-le en quarantaine conformément aux procédures applicables de l'hôpital, en attendant les directives des représentants de Medtronic.
    - Déposez une plainte auprès de Medtronic pour documenter l'incident et faciliter le retour potentiel du produit.
- **Si aucun signe n'est observé**, la trousse anti-buée FRED™ 2 peut être utilisée conformément au mode d'emploi. Aucune action supplémentaire n'est nécessaire.

Prise en charge des patients :

Les soins aux patients doivent se poursuivre conformément au jugement clinique de routine et aux procédures de l'établissement. Aucune gestion supplémentaire n'est demandée par Medtronic.

Actions supplémentaires du client :

- Informez l'ensemble du personnel susceptible d'utiliser ou de gérer la trousse anti-buée FRED™ 2 dans votre établissement de cette notification.
- Complétez et retournez le formulaire d'accusé de réception client ci-joint à information-securite@medtronic.com même si vous ne possédez pas de stock inutilisé.
- Cet avis doit être transmis à tous ceux qui doivent en être avertis au sein de votre entreprise ou à toute entreprise dans laquelle les dispositifs potentiellement affectés ont été transférés.
- Veuillez conserver un exemplaire de cette communication dans vos archives.

Informations complémentaires :

Cette communication vise à s'assurer que les clients sont avertis du risque de fuite associé à la trousse anti-buée FRED™ 2 affectée et à préparer les cliniciens avec les informations nécessaires pour identifier avec précision toute fuite de produit.

Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter vos représentants Medtronic pour obtenir une aide et une clarification.

Medtronic
Medtronic France SAS
9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
RCS Paris B 722008232
www.medtronic.fr
Tel 01 55 38 17 00

Les établissements de santé doivent évaluer leur inventaire disponible et déterminer la marche à suivre la plus appropriée conformément à leurs politiques internes et à leurs pratiques de gestion des risques.

Notification réglementaire :

Medtronic transmet ces informations à l'ANSM.

Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée. Nous nous engageons à assurer la sécurité des patients et vous remercions de l'attention particulière que vous porterez à cette information. Pour toute question concernant cette communication, veuillez contacter votre représentant sur le terrain Medtronic.

Cordialement,

Jérémy De backer
Directeur marketing • Surgical Operating Unit

Pièces jointes :
Annexe A : Portée du produit
Annexe B : Exemples d'inspection du produit
Formulaire d'accusé de réception client

Medtronic
Medtronic France SAS
9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
RCS Paris B 722008232
www.medtronic.fr
Tel 01 55 38 17 00

Annexe A : Portée du produit

Nom du produit	Description du produit	Numéro de modèle	N° de lot	GTIN
Trousse anti-buée FRED™ 2	La trousse anti-buée Fred™ 2 est une trousse jetable stérile qui réduit la buée de l'objectif.	220-50	P5L1010, P5L1011, P5L1012, P5L1013, P5L1014, P5L1015, P5L1016, P5L1017, P5L1018, P5L1019, P5L1146, P5L1147, P5L1148, P5L1149, P5L1150, P5M0442, P6C0691, P6C0692, P6C0693, P6C0694, P6C0695, P6C0696, P6C0697, P6C0698, P6C0699, P6C0700, P6C0796, P6C0797, P6C0798, P6C0799, P6C0800, P6C0829, P6C0830, P6C0831, P6C0832, P6C0833, P6C0834, P6C0974, P6C0975, P6C0976, P6C0977, P6C0978, P6C0979, P6C0980, P6C0981, P6C0998, P6C0999, P6C1000, P6C1001, P6C1002, P6C1003, P6D0945, P6D0946, P6D0947, P6D0948, P6D0949, P6D0999, P6D1053, P6D1054, P6D1055, P6D1056, P6D1057, P6D1058, P6D1059, P6D1060, P6D1061, P6D1062, P6D1063, P6D1064, P6D1065, P6D1066, P6D1067, P6D1068, P6D1069, P6D1070, P6E0673, P6E0674, P6E0675, P6E0676, P6E0677, P6E0678, P6E0689, P6E0690, P6E0805, P6E0806, P6E0807, P6E0808, P6E0809, P6E0853, P6E0854, P6E0855, P6E0856, P6E0857, P6E0858, P6E0859, P6E0860	10884521066540 20884521066547 30884521066544 A8845210665401

Medtronic
Medtronic France SAS
9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
RCS Paris B 722008232
www.medtronic.fr
Tel 01 55 38 17 00

Annexe A : Portée du produit

Kits / Boîtes contenant le Kit Anti-Buée FRED™ 2 (220-50)		
Numéro de modèle	**N° de lot**	**GTIN**
BOX00017V1	0233418128, 0233292484, 0233566908, 0233568586, 0233566907, 0233568587, 0233727340, 0233727339, 0233729021, 0233729022, 0233927593, 0233927591, 0233955184, 0233955182, 0234097293, 0234097295, 0234152268, 0234105424, 0234310768, 0234310772, 0234455582, 0234456746, 0234523392, 0234523225, 0234631197, 0234631200	00763000313500
BOX00619V14	0233928288, 0233928293, 0234008734, 0234008735, 0234035894, 0234035899, 0234054067, 0234105108, 0234105106	00763000967536
BOX00619V15	0233358171, 0233358172, 0233348464, 0233567609, 0233567608, 0233638392, 0233638394, 0233638393, 0233638396, 0233638397, 0233638395, 0234047176, 0234047175, 0234132717, 0234202994, 0234132715, 0234230663, 0234231040, 0234275434, 0234346252, 0234404273, 0234403990, 0234403988, 0234449133, 0234449132, 0234404279, 0234584824, 0234584869, 0234634727, 0234634702, 0234634480, 0234634574, 0234634572	00199150054008
BOX00949V8	0233380181, 0233426210, 0233514942, 0233514894, 0233516479, 0233619120, 0233523405, 0233619177, 0233619184, 0233619238, 0233619180, 0233799988, 0233799990, 0233924104, 0233926982, 0233926971, 0233926967, 0234036185, 0234036184, 0234157514, 0234157518, 0234182884, 0234182997, 0234182977, 0234157528, 0234182972, 0234310513, 0234318808, 0234318761, 0234318757, 0234283761, 0234385482, 0234385474, 0234385480, 0234385471, 0234632093, 0234632102, 0234632101	00199150019717
BOX00950V8	0233476955, 0233569537, 0233569534, 0233797982, 0233926951, 0233926965, 0234036192, 0234105393, 0234182885, 0234182965, 0234310514, 0234310515, 0234464857, 0234602847, 0234600761, 0234632092, 0234634731, 0234634733	00763000564025
BOX00952V9	0233388357, 0233523351, 0233523380, 0233551394, 0233567828, 0233586123, 0233926969, 0233936680, 0233957685, 0233979950, 0234094723, 0234212794, 0234182909, 0234310810, 0234456747, 0234602857, 0234612378, 0234632094	00199150043385
BOX00953V6	0233319631, 0233476917, 0233476913, 0233476933, 0233569535, 0233773470, 0233773468, 0233807693, 0233797219, 0233936652, 0233926974, 0233926949, 0233936666, 0233926973, 0233936685, 0234053683, 0234182987, 0234053669, 0234182992, 0234053677, 0234231029, 0234260400, 0234260384, 0234310814, 0234318815, 0234310785, 0234464523, 0234464978, 0234464980, 0234551396, 0234551326, 0234531485, 0234568338, 0234568335, 0234568408	00199150019687
BOX00954V8	0233684030, 0233926953, 0233926954, 0234105381, 0234182899, 0234183008, 0234362419, 0234369581, 0234685030, 0234684941	00199150019694
BOX01034V3	0233476931, 0233684028, 0233684029, 0233936258, 0234310825, 0234310839	00763000457921

Medtronic
Medtronic France SAS
9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
RCS Paris B 722008232
www.medtronic.fr
Tel 01 55 38 17 00

BOX01106V1	0233336267, 0233336268, 0233336269, 0233641476, 0233641479, 0233641477, 0233806107, 0233806106, 0233790844, 0233906744, 0233908509, 0233906745, 0234026816, 0234026819, 0234026818, 0234112798, 0234112799, 0234112797, 0234177456, 0234177465, 0234202912, 0234337668, 0234337669, 0234337667, 0234484375, 0234484374, 0234484373, 0234622322, 0234622321, 0234622323	00763000416133
BOX01536V6	0233666478, 0233666509	00763000950347
BOX01536V9	233908508, 0233908502, 0234036805, 0234105412, 0234202825, 0234310767	00199150061570
BOX01536V13	0234664998, 0234684216, 0234653894	00824846008163
BOX01753V1	0233341944, 0233365724, 0233386494, 0233568132, 0233647333, 0233858059, 0234079818, 0234165019, 0234259180, 0234475554, 0234612569	00763000497309
BOX01812V2	0233908490, 0233927737, 0233920668, 0234008733, 0234053468	00763000505943
BOX01812V4	0234225348	00763000617899
BOX01812V6	0233460455, 0233522510, 0233522511, 0233522513, 0233522512, 0233609007, 0233522514, 0233814871, 0234047172, 0234047174, 0234132398, 0234182873, 0234186574, 0234113096, 0234140382, 0234140360, 0234223031, 0234182871, 0234240780, 0234404272, 0234404266, 0234484666, 0234412286, 0234541821, 0234594327, 0234634744, 0234634575	00199150054015
BOX01922V6	0233348455, 0233514447, 0233908500, 0234223348	00199150065035
BOX01922V8	0234428625, 0234574915	00824846008170
BOX02153V1	0233348462, 0233507078, 0233790845, 0233908497, 0233956161, 0234045051, 0234156772, 0234259184	00763000539313
BOX02161V1	0233330517, 0233348456, 0233550601, 0233641481, 0233726476, 0233806108, 0233908493, 0233956160, 0234069906, 0234156774, 0234260351, 0234438338, 0234523547	00763000542313
BOX05298V1	0233341889	00763000762216
BOX05626V3	0234202819, 0234311077, 0234311080, 0234578933, 0234576450, 0234576451, 0234576454	00824846008750
BOX05974V8	0233990435, 0234456682, 0234559425, 0234570046	00763000952105
BOX05974V12	0234319713, 0234329677, 0234335584, 0234337529, 0234319539	00824846010678
BOX06636V1	0233367393, 0233367397, 0233367396, 0233367399, 233367398, 0233560320, 0233560312, 0233560311, 0233560319, 0233665502, 0233711594, 0233757298, 0233773408, 233921313, 0233921314, 0233921312, 0233963966, 0234104842, 0234104845, 0234104844, 0234105006, 0234455887, 0234541173, 0234541174, 0234603504, 0234603505, 0234603626, 0234644001	00763000921927
BOX06636V2	0233341740, 0233465320, 0233465325, 0233617224, 0233685143, 0233685145, 0233908492, 0233937087, 0233937089, 0234114506, 0234114507, 0234214954, 0234345730, 0234621990, 0234621994	00763000993412

Medtronic
Medtronic France SAS
9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
RCS Paris B 722008232
www.medtronic.fr
Tel 01 55 38 17 00

BOX06796V1	0233550526, 0233550550, 0233514896, 0233514889, 0233550567, 0233550505, 0233514926, 0233550500, 0233550587, 0233550484, 0233550585, 0233514931, 0233550572, 0233550583, 0233550576, 0233550574, 0233814870, 0233814869, 0233928297, 0233928298, 0233928300, 0233928302, 0233928311, 0233928307, 0233928306, 0233928309, 0233928303, 0233928305, 0233928315, 0233928313, 0233928317, 0233928320, 0233928322, 0233936261, 0233936646, 0233936265, 0233936650, 0233979908, 0233979899, 0233979910, 0233979931, 0233979937, 0234079133, 0234428048, 0234429851, 0234420298, 0234429850, 0234429847, 0234429849, 0234438321, 0234438322, 0234438323, 0234438325, 0234438619, 0234439569, 0234439570, 0234623296, 0234623326, 0234663161, 0234672915, 0234672917, 0234665075	00763000929138
BOX07698V1	0233377004, 0233377003, 0233377005, 0233377002, 0233376055	00763000980887
BOX08517V1	0233341883, 0233739526, 0233937090, 0234112796, 0234202916, 0234443103	00199150014545
BOX08607V1	0233340834, 0233348429, 0233341926, 0233514929, 0233567826, 0233683991, 0233926964, 0234164362, 0234369580, 0234420349, 0234455959, 0234484557, 0234623275	00199150020966
BOX09058V2	0233405277	00199150066179
BOX09073V2	0233405270	00199150066162
BOX09212V1	0233368768, 0233369951, 0233396419, 0233616384, 0233647587, 0233908506, 0233908512, 0234053853, 0234053854, 0234095601, 0234095603, 0234285463, 0234285464, 0234285250, 0234285253, 0234346117, 0234346116, 0234531476, 0234595252, 0234593785, 0234664999, 0234665288	00199150066094
BOX09222V1	0233532182, 0233577301, 0234113092, 0234175690, 0234267585, 0234685713, 0234685714	00199150066636
BOX09861V1	0234570049	00824846019855
GINWLO	0233711593, 0233773401, 0233773387, 0233773409, 0233773429, 0234230847, 0234230852, 0234230848, 0234230850, 0234230853	00763000962746
HEMILEGX1	0233395249, 0233524136, 0234403639	00763000926342
HEMLEGX1	0234345996	00763000867751
ILAPGAR6I	0234465516, 0234502206, 0234502216	00199150069637
ILAPIGAR6I	0233333264, 0233377006, 0233376996	00199150070718
K601BA	0013390907, 0013440610, 0013451348, 0013512650, 0013524508, 0013562358, 0013575511, 0013623757, 0013649390	00763000901660
K4539	0013436111, 0013459073, 0013567151, 0013623749, 0013632406, 0013634769, 0013680955	00643169852129
K4718	0013390902, 0013436112, 0013448824, 0013474007, 0013524512, 0013551375, 0013623753, 0013652048, 0013672445	00643169852358
K4774	0013436113, 0013458914, 0013484402, 0013512649, 0013562354, 0013580396, 0013627057, 0013670233	00643169852440
K4865	0013492221, 0013573757, 0013621582, 0013640459, 0013644722	00643169852655
K5676	0013390905	00643169853133
K5698	0013390913	00643169853263

Medtronic
Medtronic France SAS
9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
RCS Paris B 722008232
www.medtronic.fr
Tel 01 55 38 17 00

K5730	13436115, 0013468676, 0013486902, 0013575517, 0013577939, 0013670234	00643169853447
K5748	0013465406, 0013551374	00643169853546
K5763	0013436116, 0013443921, 0013492224, 0013528960, 0013544435, 0013553940, 0013590877, 0013655460	00643169853621
K5772	0013390906, 0013438457, 0013436117, 0013454154, 0013486903, 0013562356, 0013575518, 0013608691	00643169853676
KITDE0260	0233376989, 0233396166, 0233376990, 0233495130, 0233495134, 0233495133, 0233647338, 0233647337, 0233647341, 0233773395, 0233773396, 0233773398, 0233894881, 0233909048, 0233908514, 0234054076, 0234054078, 0234054079, 0234157690, 0234157691, 0234157698, 0234318512, 0234318517, 0234318513, 0234484489, 0234484486, 0234484490, 0234657473, 0234657474, 0234657475	00763000260064
LAPIZDI7	0234132475, 0234405314, 0234413071	00763000640781
LAPONKOLI	0233908488, 0233908487, 0233908489, 0233908498	00763000718794
LAPPOLIF	0233377019, 0234136153, 0234136154, 0234136151, 0234136152, 0234136150, 0234152272, 0234152270, 0234152271, 0234152273, 0234152274, 0234260451, 0234260452, 0234260450, 0234260449, 0234260380, 0234483943, 0234485286, 0234483944, 0234483945, 0234485287, 0234561011, 0234561010, 0234561012, 0234561013, 0234561017, 0234622489, 0234622488, 0234622491, 0234622490, 0234622493	00763000378097
LAPPOLIFI	0234396351, 0234396352, 0234413785, 0234414276, 0234419372, 0234413784	00763000600372
LAPPOLL2LL	0233293293, 0233293295, 0233293296, 0233293294, 0233341308, 0233560346, 0233560348, 0233560321, 0233560347, 0233631099, 0233631098	00763000345570
LAPPOLLF19	0233341890, 0233560316, 0233711592, 0233908366, 0233908513, 0233908507, 0233991780, 0234045214, 0234260359, 0234693627, 0234686548	00763000318178
LAPPOLLI3	0233348550, 0233348548, 0233377789, 0233377788, 0233568310, 0233568307, 233656652, 0233656687, 0233788094, 0233788095, 0233858058, 0233894495, 0234113097, 0234113098, 0234361690, 0234361692, 0234502211, 0234489723, 0234541749, 0234634491, 0234634492	00763000925307
LAPSLEVEEWSZ	0233367409, 0233367456, 0233665501, 0233748351, 0233789772, 0233789780	00763000418168
LAPTRANS	233461917, 0233584114, 0233584116, 0233584115, 0233647845, 0233648067, 0233683998, 233683999, 0234045373, 0234045374, 0234045750, 0234184631, 0234184632, 0234184633, 0234222104, 0234222105, 0234337406, 0234474827, 0234472021, 0234474828, 0234584574, 0234584575, 0234584573, 0234584568	00199150056828
LAPZD9I	0233377000	00763000598426
LARLEGX1	0233387414, 0233395706, 0233991294, 0234036565, 0234684220	00763000867744
LARLEGXH	0234337673	00199150027316
ONBC4LAPPOLZ	0233647363	00763000600549
PST00890V5	0233396408, 0233396409, 0233424488, 0233560446, 0233560447, 0233560451, 0233599290, 0233580705, 0233666466, 0233666507	00763000975364


Medtronic
Medtronic France SAS
9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
RCS Paris B 722008232
www.medtronic.fr
Tel 01 55 38 17 00

PST00890V6	0233684002, 0233684001, 0233739967, 0233908057, 0233908056, 0233908055, 0233971802, 0233972962, 0233971803, 0234132852, 0234132849, 0234149343, 0234194834	00199150061563
PST00890V9	0234440407, 0234457686, 0234457696, 0234457687, 0234463548, 0234463549, 0234503172, 0234503175, 0234574923, 0234574908, 0234396244, 0234665003, 0234611625, 0234664332	00824846008149
PST03592	0233396370, 0233523356, 0233619232, 0233788405, 0233992566, 0234000036, 0234002231, 0234550948, 0234550949, 0234550947	00763000076795
PST05388	0233310456, 0233310458, 0233310459, 0233773410, 0233773422, 0233773421, 0234202913, 0234202914, 0234202915	00763000275631
PST05398V2	0233956252	00763000625016
PST05398V6	0233292421, 0233292420, 0233319120, 0233319121, 0233319122, 0233348458, 0233348461, 0233348460, 0233569563, 0233569559, 0233599260, 0233599264, 0233647364, 0233647362	00763000962753
PST05398V9	0233771562, 0233771565, 0233919504, 0233956146, 0233919505, 0234054084, 0234054081, 0234054083, 0234223349, 0234223350	00199150061556
PST05398V13	0234412161, 0234440406, 0234456986, 0234456988, 0234570056, 0234574912, 0234611471, 0234634817, 0234656671	00824846008132
RSLEEVE25	0233272223, 0233367446, 0233272224, 0233398652, 0233471841, 0233516484, 0233523403, 0233676245, 0233770910, 0233770908, 0233928208, 0233928207, 0233928312, 0233928316, 0233928318, 0234105367, 0234105411, 0234183002, 0234283710, 0234310832, 0234502288, 0234502291, 0234584929, 0234584931	00199150048250
SLEEVENSOL1	0234182999, 0234185270	00763000929398
SPSK139XIII	0233341923, 0233523386, 0233569548, 0233928314, 0233928321, 0233936669, 0234164335, 0234164322, 0234193982	00763000723873
VATSDCOPIHX1	0233532966, 0233532765, 0233550511, 0233550464, 0233550515, 0233550580, 0233550558, 0233586133, 0233550545, 0233586122, 0233587740, 0233587754, 0233770909, 0233807923, 0233807922, 0233807924, 0233894875, 0233876527, 0233894876, 0233894878, 0233894877, 0233876528, 0233894879, 0233876529, 0233909207, 0233909206, 0233909208, 0233926970, 0233979887, 0233936655, 0234396231, 0234404281, 0234411236, 0234405321, 0234404495, 0234437996, 0234473817, 0234473816, 0234473818, 0234473819, 0234502303, 0234502322, 0234502302, 0234584870, 0234584825, 0234665296	00763000867539
ZCOLAP2	0233330948, 0233330947, 0233514250, 0233524132, 0233524078, 0233524134, 0233927588, 0233927589, 0233927590, 0233947109, 0234282335, 0234282338, 0234502218, 0234502256	00763000993283

Medtronic
Medtronic France SAS
9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
RCS Paris B 722008232
www.medtronic.fr
Tel 01 55 38 17 00

Annexe B : Exemples d'inspection du produit

Carte d'insert tachée ou humide



Volume de solution réduit dans un blister scellé



Niveau de liquide anti-buée FRED™ II au niveau de la mention Covidien



Correct

Zone