



MESURES ADMINISTRATIVES - DÉCISIONS DE POLICE SANITAIRE - MÉDICAMENTS

PUBLIÉ LE 25/02/2022

## Prolapsus et incontinence urinaire : l'ANSM suspend l'utilisation de plusieurs dispositifs du fabricant Microval pour raison réglementaire

En raison de l'absence de certificat CE valide, nous suspendons l'utilisation des dispositifs médicaux (DM) des gammes Safire, Swift-Sling, Smile, Prolafix, Procur, S-Swift et Gyne-Pro fabriqués par la société Microval. Cette suspension n'est pas liée à un problème de sécurité.

Ces dispositifs médicaux implantables sont utilisés pour le traitement de l'incontinence urinaire féminine et le traitement des prolapsus (hernies) des organes pelviens chez la femme, par voie chirurgicale haute.

Les produits concernés ont été commercialisés :

dispositif.

- entre le 27 octobre 2020 et le 12 octobre 2021 pour ceux appartenant aux gammes Safire, Swift-Sling, Smile ;
- entre le 21 janvier 2021 et le 12 octobre 2021 pour ceux appartenant aux gammes Prolafix, Procur, S-Swift et Gyne-Pro.

Cette suspension s'appliquera jusqu'à la remise en conformité de ces dispositifs médicaux par le fabricant.

## Information à destination des patientes

## Existe-t-il des risques pour la santé des porteuses d'un dispositif issu des lots concernés par la suspension ?

Nous n'avons pas identifié à ce jour de risque pour la santé des patients qui portent l'un des implants concernés. En effet, les lots cités dans cette décision sont suspendus pour des raisons réglementaires (absence de marquage CE) et non pour un problème de sécurité.

# Comment savoir si je suis porteuse d'un dispositif issu des lots concernés par cette suspension ?

A l'issue de votre opération, le chirurgien vous a normalement remis un document (« carte de l'implant ») à conserver, mentionnant la marque et le numéro de lot de votre implant. Munie de ces informations, vous pouvez alors vous référer à la liste des numéros de lots des implants fabriqués et mis sur le marché sur la période concernée.

### Que faire si je suis porteuse d'un dispositif issu des lots concernés ?

A ce stade, nous avons identifié une non-conformité réglementaire concernant les dispositifs médicaux implantables car ceux-ci ne disposaient pas, sur la période concernée, de marquage CE valide. La société Microval va procéder au rappel par mesure de précaution des lots concernés encore présents dans les établissements de santé. En cas de doute ou d'inquiétude, vous pouvez vous adresser à votre médecin traitant et/ou au chirurgien qui a posé le

## Que faire si je suis porteuse d'un dispositif pour le traitement du prolapsus et/ou de l'incontinence urinaire et que je ressens un effet indésirable?

Si vous pensez présenter un effet indésirable lié au dispositif médical implanté, rapprochez-vous de votre médecin traitant et/ou du chirurgien qui a posé ce dispositif. Dans tous les cas, respectez les recommandations de votre chirurgien et rendez-vous aux consultations prévues dans le cadre de votre suivi régulier.

Vous pouvez également signaler tout effet indésirable sur le<u>portail des signalements</u>, en précisant le maximum d'informations, comme le nom commercial et numéro de lot du dispositif, le nom du fabricant, la date et le lieu d'implantation, la date d'explantation le cas échéant.

Quel que soit l'implant qui vous a été posé, nous recommandons de maintenir le suivi tel qu'il a été prescrit par votre professionnel de santé. Le problème de conformité identifié pour ces implants ne justifie pas de suivi additionnel.

## Information à destination des professionnels de santé

Les lots des implants concernés ne doivent plus être utilisés. Nous vous recommandons de poursuivre le suivi que vous avez préconisé aux patientes concernées.

Gamme Safire +

| Période   | Produit | Référence | Numéro de<br>lot |
|---|---------|-----------|------------------|
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Safire  | 510100    | MZ53358          |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Safire  | 510100    | MZ53634          |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Safire  | 510100    | MZ53810          |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Safire  | 510100    | MZ53865          |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Safire  | 510130    | MY52465 A        |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Safire  | 510130    | MZ53039          |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Safire  | 510130    | MZ53091          |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Safire  | 510130    | MZ53116          |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Safire  | 510130    | MZ53311          |

| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021    | Safire | 510130 | MZ53722  |
|---|--------|--------|----------|
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021    | Safire | 510130 | MZ53826  |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021    | Safire | 510130 | MZ54036  |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021    | Safire | 510130 | MZ54157  |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021    | Safire | 510190 | MY52435A |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021    | Safire | 510190 | MZ53283  |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021    | Safire | 510190 | MZ53723  |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021    | Safire | 510190 | MZ53827  |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Safire | 510190 | MZ54156  |

Gamme Swift-Sling +

| Période   | Produit        | Référence | Numéro de<br>lot |
|---|----------------|-----------|------------------|
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500001  | MY52579          |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021    | Swift<br>Sling | DS500001  | MY52580          |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021    | Swift<br>Sling | DS500001  | MY52668          |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021    | Swift<br>Sling | DS500001  | MY52688          |
|   |                |           |                  |

| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500001 | MY52726 |
|---|----------------|----------|---------|
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500001 | MY52795 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500001 | MZ52981 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500001 | MZ53205 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500001 | MZ53312 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500001 | MZ53457 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500001 | MZ53508 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500001 | MZ53613 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500001 | MZ53724 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500001 | MZ53758 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500001 | MZ53994 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500001 | MZ54145 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500001 | MZ54146 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500001 | MZ54181 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500001 | MZ54182 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500031 | MY52561 |
|   |                |          |         |

| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500031 | MY52681 |
|---|----------------|----------|---------|
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500031 | MZ52986 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500031 | MZ53076 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500031 | MZ53191 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500031 | MZ53405 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500031 | MZ53560 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500031 | MZ53615 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500031 | MZ53721 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500031 | MZ53866 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500031 | MZ53963 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Swift<br>Sling | DS500091 | MZ52987 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021    | Swift<br>Sling | DS500091 | MZ53733 |

Gamme Smile +

| Période   | Produit | Référence | Numéro de<br>lot |
|---|---------|-----------|------------------|
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et<br>12/10/2021 | Smile   | SY510100  | MZ53319          |

| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Smile | SY510130 | MY52700 |
|--|-------|----------|---------|
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Smile | SY510130 | MZ54153 |
| mise sur le marché entre le 27/10/2020 et 12/10/2021 | Smile | SY510130 | MZ54178 |

Gamme Prolafix +

| Période   | Produit  | Référence | Numéro de<br>lot |
|---|----------|-----------|------------------|
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 413803    | MZ53052          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 413803    | MZ53294          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 413803    | MZ53428          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021    | Prolafix | 413803    | MZ53428A         |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021    | Prolafix | 413803    | MZ53669          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021    | Prolafix | 414803    | MY51733A         |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021    | Prolafix | 414803    | MZ53809          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 414803    | MZ54006          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 414813    | MY52483A         |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 414813    | MZ53044          |

| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 414813 | MZ53290  |
|---|----------|--------|----------|
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 414813 | MZ53290A |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 414813 | MZ53801  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 414813 | MZ53916  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 414813 | MZ54191  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 414814 | MW47568B |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 414814 | MW47568C |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 416803 | MZ53334  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 416803 | MZ53334A |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 416803 | MZ53835  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 416813 | MZ53193  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 416813 | MZ53335  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 416813 | MZ53335A |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 416813 | MZ53748  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Prolafix | 416891 | MX50242B |

Gamme Gyne-Pro +

| Période   | Produit     | Référence | Numéro de<br>lot |
|---|-------------|-----------|------------------|
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021    | Gyne<br>Pro | VV416001  | MZ53729          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Gyne<br>Pro | VV416002  | MZ53166          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Gyne<br>Pro | VV416002  | MZ53747          |

### Gamme Procur

+

| Période   | Produit | Référence | Numéro de<br>lot |
|---|---------|-----------|------------------|
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Procur  | SY414001  | MZ53492          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Procur  | SY414001  | MZ54087          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Procur  | SY414002  | MZ53887          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Procur  | SY414003  | MZ53112          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Procur  | SY414003  | MZ53493          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Procur  | SY414003  | MZ54088          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Procur  | SY416001  | MZ53163          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Procur  | SY416001  | MZ53333          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Procur  | SY416001  | MZ53875          |

| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et 12/10/2021    | Procur | SY416001 | MZ54091 |
|---|--------|----------|---------|
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Procur | SY416003 | MZ53164 |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | Procur | SY416003 | MZ54092 |

Gamme S-Swift +

| Période   | Produit | Référence | Numéro de<br>lot |
|---|---------|-----------|------------------|
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414001  | MZ53056          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414001  | MZ53218          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414001  | MZ53287          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414001  | MZ53549          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414001  | MZ53968          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414002  | MZ53243          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414002  | MZ53243A         |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414002  | MZ53971          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414011  | MZ53142          |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414011  | MZ53142A         |

| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414012 | MZ53385  |
|---|---------|----------|----------|
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414022 | MY51822A |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414023 | MW47916C |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414023 | MZ53854  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414023 | MZ53973  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414027 | MZ53972  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414326 | MZ53897  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414326 | MZ53898  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414327 | MZ53654  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414327 | MZ53899  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414806 | MZ53545  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS414806 | MZ53880  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS416001 | MZ53198  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS416001 | MZ53444  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS416001 | MZ53625  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS416001 | MZ54256  |
|   |         |          |          |

| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS416002 | MZ53200  |
|---|---------|----------|----------|
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS416002 | MZ53445  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS416002 | MZ53629  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS416002 | MZ53991  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS416011 | MZ53446  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS416011 | MZ53608  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS416011 | MZ54252  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS416014 | MX49776B |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS416014 | MZ53907  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS416025 | MZ53442  |
| mise sur le marché entre le 21/01/2021 et<br>12/10/2021 | S Swift | DS416025 | MZ53607  |



### En lien avec cette information

PUBLIÉ LE 25/02/2022 - MIS À JOUR LE 28/10/2022

Décision du 10/01/2022 portant suspension de DM fabriqués et mis sur le marché par la société Microval\*

#### MESURES ADMINISTRATIVES

DÉCISIONS DE POLICE SANITAIRE - DM & DMDIV

### Pour en savoir plus

Arrêté du 23/10/2020 encadrant la pratique des actes associés à la pose de bandelettes sous-urétrales pour le traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme, en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du CSP Prolapsus génital de la femme : Prise en charge thérapeutique

Site du ministère de la santé