

PUBLIÉ LE 10/01/2025 - MIS À JOUR LE 11/02/2025

Sondes d'aspiration - Codan France

Remise à disposition DM 28/01/2025

Dénomination commerciale

Sondes d'aspiration trachéo bronchique UU

Référence(s)

- 019 119x 1 Sondes d'aspiration CD S74 50cm
- 190 xx01 1 Sondes d'aspiration biseautées
- 190 xx71 1 Sondes d'aspiration 50cm
- 190 xx85 1 Sondes d'aspiration Idéal S74 50 cm
- 190 xx90 1 Sondes d'aspiration Idéal S74 60 cm

Destination médicale / Indications

Elimination par aspiration des sécrétions encombrant le pharynx et les voies aériennes

Fabricant

Société Biçakcilar

Distributeur(s) en France

Société Codan France

Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis le 28/01/2025
- Alternatives disponibles :
 - 190 0801 1 Sonde aspiration biseautée 50 CM CH08 : 190 0885 1 Sonde aspiration Ideal S74 50CM CH08
 - 190 1601 1 Sonde aspiration biseautée 50 CM CH16 : AESC101648DE Sonde aspiration 48CM CH16
 - 190 1071 1 Sonde aspiration 50CM 10CH sans œil: 190 1085 1 Sonde aspiration Ideal S74 50CM CH10
 - 190 1401 1 Sonde aspiration biseautée 50 CM CH14 : AEOSC131453 Sonde aspiration 53CM CH14
 - 190 1885 1 Sonde aspiration Ideal S74 50CM CH18: AEOSC131853 Sonde aspiration 53CM CH18, AESC101853DE Sonde aspiration 53CM CH18
 - 190 1485 1 Sonde aspiration Ideal S74 50CM CH14: AEOSC131453 Sonde aspiration 53CM CH14, AESC101453DE Sonde aspiration 53CM CH14, AESC101448DE Sonde aspiration 48CM CH14

- 190 1685 1 Sonde aspiration Ideal S74 50CM CH16: AEOSC131653 Sonde aspiration 53CM CH16, AESC101653DE Sonde aspiration 53CM CH16, AESC101648DE Sonde aspiration 48CM CH16
- 190 1085 1 Sonde aspiration Ideal S74 50CM CH10 : AEOSC131053 Sonde aspiration 53CM CH10
- 190 1285 1 Sonde aspiration Ideal S74 50CM CH12 : AEOSC131253 Sonde aspiration 53CM CH12
- 190 1690 1 Sonde aspiration Ideal S74 60CM CH16 : AESC101660 Sonde aspiration 60CM CH16
- 190 1490 1 Sonde aspiration Ideal S74 60CM CH14 : AESC101460 Sonde aspiration 60CM CH14

Concernant les alternatives mentionnées, l'ANSM rappelle aux utilisateurs la nécessité de lire attentivement la notice d'utilisation, de suivre les recommandations du fabricant, et le cas échéant de prévoir une formation utilisateur.



Consultez le courrier de la société Codan du 12 décembre 2024 (20/01/2025)