

## Nutrifit|- Vygon

Rupture DM 01/03/2023

### Dénomination commerciale

Nutrifit

### Référence(s)

Référence produit	Libellé article	Fin estimée de la situation de rupture
1361057	Nutrifit Pur 5Fr-50CM	Fin juin 2023
1361067	Nutrifit Pur 6Fr-50CM	Mi-juillet 2023
1362057	Nutrifit Pur 5Fr-125CM	Mi-juillet 2023
1362067	Nutrifit Pur 6Fr-125CM	Fin juillet 2023
1363057	Nutrifit Pur 5Fr-75CM	Aout 2023
1363067	Nutrifit Pur 6Fr-75CM	Fin juin 2023
1364057	Nutrifit Pur 5Fr-40CM	Fin juin 2023
1364067	Nutrifit Pur 6Fr-40CM	Aout 2023
1364087	Nutrifit Pur 8Fr-40CM	Aout 2023
13620671	Nutrifit Pur 6F-125CM FERM+M	Aout 2023
13660671	Nutrifit Pur 6Fr-90CM FERM+M	Aout 2023

### Destination médicale / Indications

Sonde de nutrition entérale Nutrifit en polyuréthane.

### Fabricant

Vygon

### Distributeur(s) en France

Vygon

### Classe de risque du dispositif

IIa

### Observations particulières

- Fin estimée de la situation de rupture : de juin à aout 2023 (cf tableau)
- La capacité industrielle d'extrusion des tubes en Polyurethane a été augmentée afin de résorber ces ruptures.

- Les alternatives Vygon sont les suivantes :

- soit utilisation de sondes Nutrisafe2 (Système sécurisé dédié à la nutrition entérale néonatale),
- soit utilisation de sondes Enfit en PVC.