

## Canule de trachéotomie Tracheofix|- Teleflex

Rupture DM 01/05/2023

### Dénomination commerciale

Set Tracheofix TFC avec ballonnet  
Set Tracheofix TFCP avec ballonnet, orifices et valves de phonation  
Set Tracheofix TF sans ballonnet  
Set Tracheofix TFP sans ballonnet, avec valve de phonation

### Référence(s)

| Code Hospitalier | Description         | Code Soins à Domicile |
|------------------|---------------------|-----------------------|
| 121400-000070    | TracheoFix TFC Set  | 859000-000070         |
| 121400-000085    | TracheoFix TFC Set  | 859000-000085         |
| 121400-000100    | TracheoFix TFC Set  | 859000-000100         |
| 121400-000110    | TracheoFix TFC Set  | 859000-000110         |
| 121410-000070    | TracheoFix TFCP Set | 859001-000070         |
| 121410-000085    | TracheoFix TFCP Set | 859001-000085         |
| 121410-000100    | TracheoFix TFCP Set | 859001-000100         |
| 121410-000110    | TracheoFix TFCP Set | 859001-000110         |
| 121415-000070    | TracheoFix TF Set   | 859002-000070         |
| 121415-000085    | TracheoFix TF Set   | 859002-000085         |
| 121415-000100    | TracheoFix TF Set   | 859002-000100         |

|               |                    |               |
|---------------|--------------------|---------------|
| 121415-000110 | TracheoFix TF Set  | 859002-000110 |
| 121420-000070 | TracheoFix TFP Set | 859003-000070 |
| 121420-000085 | TracheoFix TFP Set | 859003-000085 |
| 121420-000100 | TracheoFix TFP Set | 859003-000100 |
| 121420-000110 | TracheoFix TFP Set | 859003-000110 |

#### **Destination médicale / Indications**

Canule de trachéotomie pouvant être utilisée de façon universelle, en réanimation, en ORL et dans les soins à long terme.

#### **Fabricant**

Teleflex Medical

#### **Distributeur(s) en France**

Teleflex

#### **Classe de risque du dispositif**

IIa

#### **Observations particulières**

- Les approvisionnements sont revenus à la normale sauf pour les sets Tracheofix TFCP taille 7 et les sets TracheoFix TFP taille 10
- Interruption de l'approvisionnement en raison de retards de production liés à des délais d'approvisionnement en matières premières, puis à un problème de fabrication.

 Consultez le courrier de Teleflex envoyé aux clients en mai 2023 (23/10/2023)

- Les utilisateurs doivent maintenir les commandes pour être sur la liste prioritaire.
- Les canules CrystalClear Plus peuvent être proposées en alternative.