

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 19/01/2018

Automates – Système de chimie Vitros 5,1 FS, Système de chimie intégré Vitros 5600, Système de chimie Vitros 4600 - Ortho-Clinical Diagnostics

Automates - Système de chimie Vitros 5,1 FS, Système de chimie intégré Vitros 5600, Système de chimie Vitros 4600 - Ortho-Clinical Diagnostics - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Ortho-Clinical Diagnostics. Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(19/01/2018\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1800741.