

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 30/03/2018

## Scanners Ingenuity et Brilliance - Plusieurs références - Philips

## Scanners Ingenuity et Brilliance - Plusieurs références - Philips - Information de sécurité

## Références concernées :

Scanner Ingenuity Flex, Ingenuity CT, Ingenuity Core, Ingenuity Core128, Brilliance iCT, Brilliance iCT SP, Brilliance Big Bore Oncology, Brilliance 16, Brilliance 16, Brilliance 10

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS. Les utilisateurs concernés ont reçu le <u>courrier ci-joint (30/03/2018)</u>.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1805574.