

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 02/05/2018

Automate Urisys 1100 - Roche Diagnostics GmbH

Automate Urisys 1100 - Roche Diagnostics GmbH - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Roche Diagnostics. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (02/05/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1807232.