

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 28/11/2018

## Réactifs Holotype HLA 96/7 Configuration B et CE et Holotype HLA 96/7 Configuration B et CE v2 - Omixon

### **Réactifs Holotype HLA 96/7 Configuration B et CE et Holotype HLA 96/7 Configuration B et CE v2 - Omixon - Information de sécurité**

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Omixon Biocomputing Ltd.

Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint](#). (28/11/2018)

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1819296