

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 30/01/2019 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

## Réactif Biosynex Adenovirus/Rotavirus BSS - Biosynex

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société BIOSYNEX.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1818429.

[Télécharger le courrier](#)

