

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 14/03/2019 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

Hématologie - Automates Alinity hq et Alinity hs Slide Maker Stainer Module - Abbott

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société ABBOTT.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1905157.

[Télécharger le courrier](#)